



ARRANO GROUP s.r.o.

Vývoj činnosti Koordinátora BOZP po novele zákona,
připravované změny

Mgr. Svatava Hrubá | Obchodní ředitelka

GENERÁLNÍ PARTNEŘI

SAFETY PRO

PARTNEŘI



PARTNEŘI - vzdělávací instituce



Mediální PARTNEŘI

STAVEBNISERVER.com



III. SETKÁNÍ KOORDINÁTORU BOZP
SE ZÁSTUPCI ODBORU BEZPEČNOSTI ŘSD ČR



KONFERENCE
Projektový safety manager



SPOLEČNOST ARRANO GROUP s.r.o.

- *Koordinátor BOZP na staveništi*
- *Kompletní bezpečnost práce a požární ochrana pro zaměstnavatele (zhotovitele)*
- *Technický dozor stavebníka*
- *Vzdělávání (semináře, konference)*
- *Zkoušky z odborné způsobilosti*
- *Dnes celkem 25 osob*
- *Udržet kvalitní úroveň všech zaměstnanců je velmi složité*

ARRANO GROUP S.R.O. – PROFESIONÁL KOORDINÁTOR BOZP ZA ROK 2018



Společnost Arrano Group s.r.o. se dlouhodobě zabývá komplexními službami v oblasti BOZP a PO, koordinátora BOZP na staveništi a vzděláváním. Na téma vzniku společnosti a jejich současných aktivit a novinek jsme hovořili s jednatelem společnosti Ing. Daliborem Alterem.

ROZD. ARRANO GROUP S.R.O.



VZNIK SPOLEČNOSTI

Jak společnost vznikla a jaké je její dnešní postavení na trhu?

Nejprve jsme vznikli jako oddělení BOZP a PO ve společnosti zabývající se ochranou a tvorbou životního prostředí. Následně po prodeji části firmy v roce 2013, se oddělení BOZP a PO přetransformovalo v samostatnou společnost Arrano Group s.r.o. Listopad roku 2017 se stal zatím posledním, za to nejvýznamnějším milníkem v historii společnosti. K tomuto datu jsme se stali jednou ze společností významné skupiny SUDOP GROUP. Aktuálně máme celkem 20 expertních pracovníků a to především interních zaměstnanců v rámci čtyř poboček v ČR: Plzeň, Brno, Olomouc a Ostrava.

CO VŠECHNO UMÍME

Jaké služby nabízíte?

Prioritně se společnost zaměřovala na činnost Koordinátora BOZP na staveništi, kterou provádí již od vzniku zákona č. 309/2006 Sb. a ukotvení této funkce

„Nejsme společnost, která chce za každou cenu urvat zakázku. Věříme tomu, že tento přístup je krátkozraký.“

NOVINKY

KULATÝ STŮL MPSV

- *Informace o činnosti akreditační komise a poznatky z kontrol u držitelů akreditací v roce 2018 a 2019*
- *Informace o autorizacích a o profesních kvalifikacích v roce 2018 a 2019*
- *Informace o uznávání odborných kvalifikací MPSV v roce 2018 a 2019 (Slovensko)*
- *Informace o činnosti Českého FOCAL POINTU a akcích pořádaných MPSV v oblasti BOZP (např. soutěže, účast na výstavách aj.) v roce 2018 a 2019*



OP Olšany

Papírenský stroj

Safety manager

ÚČASTNÍCI VÝSTAVBY



Zadavatel stavby

Projektant

Koordinátor BOZP

Technický dozor stavby

Autorský dozor

OZO v prevenci rizik

HLAVNÍ ZHOTOVITEL

Předání staveniště

Předání pracoviště

Předání pracoviště

DODAVATEL – 1 A

DODAVATEL – 2 A

OZO v prevenci rizik

OZO v prevenci rizik

ÚČASTNÍCI VÝSTAVBY



Zadavatel stavby

Projektant



Koordinátor BOZP

Technický dozor stavby

Autorský dozor

Předání staveniště

Předání staveniště

Předání staveniště

DODAVATEL – 1 A

DODAVATEL – 2 A

DODAVATEL – 1 A

OZO v
prevenci rizik

OZO v
prevenci rizik

OZO v
prevenci rizik

ŘSD ČR

- *Výběr koordinátora dle Směrnice GŘ 7/2008 verze 4.0.*
- ***Jednotný vzor Oznámení o zahájení prací, který je v příloze směrnice***
- ***Problém s určením Koordinátora BOZP v přípravě stavby:***
 - *většinou přes projekční kancelář*
 - *Plány BOZP nesplňují legislativu a na velkých stavbách jsou jen zkopírované pasáže z NV 591/2006 Sb.*
 - *na menších stavbách, které naplňují legislativu určení KOO údržba atd., plány BOZP v přípravě nejsou*
 - *V realizaci si KOO neplní své povinnosti, supluje technika BOZP zhotovitelé. Jde o tzv. Fotografy závad – důvod nedostatečné vzdělání*



ŘSD

Obchvat Kámen

Koordinátor BOZP

SŽDC

- *Výběr koordinátora v přípravě stavby probíhá v rámci projekční společnosti, velmi nekvalitně zpracované plány BOZP*
- **DNES UŽ SE PLÁNY BOZP PŘIPOMÍNKAJÍ V REALIZACI**
- *Není jednotný vzor Oznámení o zahájení prací, který je v příloze směrnice*
- *Určení koordinátora v přípravě či realizaci stavby jmenovitě na základě smlouvy*
- *Dobře vydefinované kvalifikační požadavky na koordinátora BOZP, vždy je potřeba mít reference z železničních staveb, jak společnost, tak jednotlivý KOO v týmu*



SŽDC

KOO

Žst. Šternberk

OSTATNÍ STÁTNÍ ORGANIZACE

- *Výběr koordinátora v přípravě stavby neprobíhá, někdy zajišťuje projekční kancelář, ale jde jen o zpracování plánu BOZP*
- ***Není jednotný vzor Oznámení o zahájení prací, zapominají jej zasílat v zákonem stanovené lhůtě***
- *Určení koordinátora v přípravě či realizaci stavby jmenovitě na základě smlouvy*
- *Jen výjimečně dobře nastavena zadávací dokumentace, často bez kvalifikačních požadavků, zastaralé podmínky ze zákona před novelou. Někdy až nechutí cokoliv změnit.*
- *Jednoznačně rozhoduje cena, zadavatel nehodnotí kvalitu služeb.*



Olomoucký kraj

KOO

Kino central

KOO V TÝMU TDI

- Činnost KOO v týmu TDI: podceňovaná, BOZP je jen zákonná povinnost, která se musí plnit
- Jedinec dosazen nekvalifikovaný, které nemá velké zkušenosti, pokud na velkých dopravních stavbách je kvalifikace vyžadovaná, pořád ještě není zárukou kvality, protože není zájem o další vzdělávání
- Často když tvoří cenovou nabídku za pozici KOO TDI tým, je časový rozsah na výkon činnosti podceněný, u pozemních staveb je to na umění vyjednávání Koordinátora BOZP a o ceně
- Dokud koordinátoři BOZP nebudou umět vyjednat podmínky se zadavatelem stavby ani TDI, situace na trhu se nezlepší



HBH Projekt

KOO

Obchvat Krnova

Soukromí investoři

- *Výběr koordinátora v přípravě stavby probíhá, podle zkušeností investora z předchozích staveb nebo pokud má v rámci přípravy investor tým lidí, kteří ho na určení KOO v přípravě stavby upozorní*
- *Nerozhoduje vždy nejnižší cena, ale i reference a pro zahraniční investory jazykové schopnosti*
- ***Vzor Oznámení o zahájení prací, dle koordinátora BOZP, Plán BOZP opět podle zkušeností daného koordinátora BOZP***



SUS JMK

KOO

Terezín

Úroveň KOO v ČR

- *Situace u zadavatelů staveb se nemůže zlepšit, pokud se nezlepší úroveň znalostí u samotných koordinátorů BOZP a společností, které se jí živí!!!!*
- **U PERIODICKÝCH ZKOUŠEK NEZNALOST POSLEDNÍ NOVELY ZÁKONA**
- *50% PLÁNU BOZP není zpracováno dle požadavků NV č. 591/2006 Sb., příloha č. 6*
- *Neumí pracovat s technologickými a pracovními postupy včetně rizik a opatření*
- **Usnadňují si povinnosti, protože mají velký počet staveb**
- *Často fungují jako technici BOZP a často zdvojují jejich činnost*



SŽDC

Swietelsky Rail

Brno Šlapanice

Oznámení o zahájení prací

- *Zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli;*
- *oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě.*
- *Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci.*
- *Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání.*



OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ PRACÍ



Oznámení, dle § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., a NV 591/2006 Sb., příloha č. 4 o zahájení prací na stavbě:
„Vlastivědné muzeum v Olomouci – rekonstrukce krovů “

Datum odesání:	18. 02. 2019	Oblastní inspektorát práce: Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj Živičná 2 702 69 Ostrava
Vyřizuje:	Ing. Jiří Maděrka	
Tel. a e-mail:	<input type="text"/>	

ZADAVATEL STAVBY:	
a. Název (jméno a příjmení):	Olomoucký kraj
b. Identifikační údaje (IČO):	60609460
c. Sídlo (popř. místo bydliště nebo místo podnikání):	Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 11 Olomouc
STAVBA:	
Přesná adresa, případně popis staveniště:	Budova Vlastivědného muzea, nám. Republiky 5, 771 73 Olomouc
a. Druh stavby:	Rekonstrukce krovů
b. Stručný popis staveniště:	Jedná se o rekonstrukci krovů východního křídla, západního křídla, severního křídla, kostela, pultové střechy přiléhající ke kostelu a rekonstrukce krovu nad recepcí, včetně oprav jednotlivých říms po křídlech. Práce budou probíhat za plného provozu Vlastivědného muzea.
c. Práce a činnosti, které budou na stavbě prováděny (NV č. 591/2006 příloha č.5):	5. Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m. 11. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb.
ZHOTOVITEL STAVBY:	
a. Název (jméno a příjmení):	Sdružení – vedoucí sdružení: STAVARIA NEO, s.r.o.
b. Identifikační údaje (IČO):	26856026
c. Sídlo (popř. místo bydliště nebo místo podnikání):	Legionářská 1319/10, 779 00 Olomouc
ODBORNÉ VEDENÍ PROVÁDĚNÍ STAVBY (popř. STAVEBNÍ DOZOR)	
a. Jméno a příjmení:	František Papšík
b. Identifikační číslo:	-
c. Sídlo (popř. místo bydliště nebo místo podnikání):	Ohrada 1861/24 Vsetín 75501
d. Obor autorizace:	TP 00
e. Číslo autorizace:	1302284
KOORDINÁTOR BOZP PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY:	
a. Název (jméno a příjmení):	Arrano Group s.r.o., prostřednictvím fyzické osoby odborně způsobilé k činnosti koordinátora na staveništi: Ing. Petr Lajčík
b. Identifikační číslo:	26792303

Oznámení o zahájení prací



KOORDINÁTOR BOZP PŘI REALIZACI STAVBY:	
a. Název (jméno a příjmení):	Arrano Group s.r.o., prostřednictvím fyzické osoby odborně způsobilé k činnosti koordinátora na staveništi: Ing. Petr Lajčík
b. Identifikační číslo:	26792303
c. Sídlo (popř. místo bydliště nebo místo podnikání):	Střední novosadská 7/10, Nové Sady, 779 00 Olomouc
STAVENIŠTĚ:	
Předání staveniště zhotoviteli:	26. 02. 2019
Zahájení prací:	26. 02. 2019
Plánovaně ukončení prací:	25. 05. 2020
Odhadovaný maximální počet fyzických osob na staveništi:	30
Plánovaný počet zhotovitelů (subdávatelů zhotovitele stavby) na staveništi:	5 a více
Identifikační údaje o zhotovitelích na staveništi (název, IČO):	H & B delta, s.r.o., Bobrky 382, 755 01 Vsetín, IČ: 25835661; Antonín Kolář, 783 11, Hnojice 124, IČ: 13241699 Vojtěch Ševčík, Bratří Hlavců 128, 755 01, Vsetín, IČ:68348151; Jiří Šrom, Skupova 571/9, 779 00, Olomouc - Nové Sady, IČ: 70590427; Fimaprist, Hlubčická 146/10, 794 01, Krnov - Pod Bezručovým vrchem, IČ: 27775500
ZADAVATEL STAVBY stavebník (popřípadě fyzická osoba oprávněná jednat jeho jménem):	
a. Název:	Olomoucký kraj Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc
b. Jméno a příjmení:	Ing. Jiří Maděrka
c. Podpis:	 


Zápis z činnosti Koordinátora BOZP

Informovat všechny dotčené zhotovitele o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací,

Upozornit zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem a vyžadovat zjednání nápravy, navrhnout přiměřená opatření,

Oznámit zadavateli stavby nebyla-li zhotovitelem neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy; na základě tohoto oznámení je zadavatel stavby povinen přijmout opatření k odstranění nedostatků vytýkaných koordinátorem,

Postupovat při výkonu své činnosti v součinnosti s dalšími odborně způsobilými fyzickými osobami vykonávajícími svoji působnost podle zvláštních právních předpisů,

	Stavba: Vlastivědné muzeum Olomouc Zadavatel stavby: Olomoucký kraj	Koordinátor BOZP: Ing. Petr Lajčík Tel. 731 501 669
	ZÁPIS Z KONTROLNÍ PROHLÍDKY BOZP – KONTROLY DODRŽOVÁNÍ PLÁNU BOZP ZHOTOVITELI STAVBY, č. 14	
ARRANO GROUP s.r.o. Sřediní novosadská 7/10 779 00 Olomouc Tel: 733 190 462	Evidenční číslo zápisu: 18048_014_19_08_19 Datum konání: 16. 08. 2019 Datum zápisu: 19. 08. 2019	Přílohy: Přehled závad Zapsal: Ing. Petr Lajčík

1 AKTUALIZACE PLÁNU BOZP¹

- 1.1 Zhotovitelé a průběh prací na staveništi – Koordinátor požaduje předložení harmonogramu prací. Bylo dohodnuto datum předložení 02. 04. 2019. Harmonogram prací byl předložen v rámci KDBOZP, který se konal 05. 04. 2019, práce a činnosti probíhají podle předloženého harmonogramu.

1.2 Informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikají na staveništi během postupu prací

dle § 18 odst. 2. písmeno a) zákona č. 309/2006 Sb.

1.	Bezpečnostní a zdravotní rizika: Střet s veřejností, práce v areálu vlastivědného muzea, Nebezpečí – střet veřejnosti s nákladní dopravou, zasažení veřejnosti stavební technikou – opatření zajištění střežení pracovního místa pověřenou osobou, označit vstupy na staveništi bezpečnostním značením a dopravním značením, pracovníci budou během dopravy na staveništi používat reflexivní prvky, např. Vesta. Střet s veřejností, práce v areálu vlastivědného muzea, Nebezpečí – střet s veřejností při montáži lešení mimo areál Vlastivědného muzea, např. Zasažení fyzických osob padající částí lešení – opatření : např. Vyloučení provozu, nebo střežení ohroženého prostoru fyzickou osobou pověřenou zhotovitelem Montážní práce, manipulace s břemeny Nebezpečí – pád břemene na pracovníka, přiražení prstů při manipulaci s břemeny, pád pracovníka z výšky, propíchnutí chodidla hřebíky, při ruční i mechanizované manipulaci s materiálem – opatření provádět pravidelný úklid pracoviště, práce ve výškách provádět lešení, během manipulace s břemeny dbát zvýšené opatrnosti, zákaz shazování předmětů z výšky Bourací práce, Nebezpečí – pád a zřícení bouraných – demontovaných krovů, propadnutí pracovníka latěmi, pád pracovníka z výšky z volného nezajištěného okraje Elektrická zařízení, Nebezpečí – úrazy následkem zasažení osoby el. proudem (zpravidla nahodilý dotyk s fázovým vodičem, úlek při průchodu el. proudem tělem poškozeného), dotyk vodivých předmětů, kovových lešení a jiných prvků s el. vodiči, například při manipulaci a poškození izolace. Práce na dočasné stavební konstrukci (DSK), Nebezpečí – pád fyzické osoby z DSK – opatření : fyzické osoby se pohybují pouze na místech DSK, kde je osazeno zábradlí podle nařízení vlády č. 362/2005 Sb., a vnitřní zábradlí podle ČSN 73 81 01, DSK zajištěna proti vstupu fyzických osob, DSK je postavena podle průvodní dokumentace; DSK, Nebezpečí – převrácení nebo pádu DSK – opatření : Zajistit DSK kotvením podle požadavků průvodní dokumentace DSK
----	---

¹ Tento zápis byl rozeslán v souladu s plánem BOZP stavby v den zveřejnění, všem výše uvedeným zhotovitelům stavby a dalším osobám, prostřednictvím e-mailu. Zápis je považován za odsouhlasený všemi zhotoviteli a jeho obsah se stává závaznou a nedílnou součástí plánu BOZP stavby.



Zápis z činnosti Koordinátora BOZP

§ 16

Zhotovitel je povinen:

nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat určeného koordinátora o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění,



<p>Pád předmětů z DSK a zasažení pracovníků pohybujících se v blízkosti DSK, Nebezpečí – osazení zářezek u podlahy (ochranné lišty) nebo vyloučení pohybu fyzických osob v ohroženém prostoru DSK, ohrožený prostor má šířku od volného okraje pracoviště nejméně 2 m; shazování materiálů pouze uzavřeným stavebním shozem!</p> <p>Práce ve výškách, nebezpečí – pád ze střechy, propadnutí střední konstrukcí; Zajištění proti pádu z okrajů střechy bude zajištěno DSK, vzhledem k sklonu střechy 45-50 °, je nutno proti sklouznutí v místě práce připevnit žebříky a používat osobní ochranné prostředky;</p> <p>Skladování materiálu na veřejných prostorech Vlastivědného muzea, Nebezpečí – převrácení skladovaného materiálu na pracovníky stavby nebo muzea, opatření: skladovat materiály na rovných a zpevněných plochách;</p> <p>Práce na lešení východní křídlo, nebezpečí – pád osob z lešení, opatření: doplnit lešení ochrannými prvky podle průvodní dokumentace lešení, + opatření viz. Příloha přehled závad</p> <p>Záchytná stříška, nebezpečí - zborcení této stříšky, opatření: provést opravu, doplnit podpěrou tyč</p>

1.3 Předložení technologické pracovní postupy, které jsou součástí plánu BOZP jako jeho dílčí aktualizace

Číslo TeP	Název TeP	Účinnost od
1	Dne 01. 04. 2019 byl předložen Technologický postup pro stavební práce Vlastivědné muzeum v Olomouci, rekonstrukce krovů a fasády, včetně rizik a opatření.	01.04. 2019

1.4 Koordinace bezpečnostních opatření a spolupráce zhotovitelů k zajištění BOZP, podněty a technická opatření k zajištění BOZP pro stanovení pracovních nebo technologických postupů vyžadována zhotovitelem, spolupráce při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nbo činností.

dle § 8. odst. 1. písmeno a), b) a c) NV č. 591/2006 Sb.

4.01	Koordinátor požaduje součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu.	Termín: TRVALE
4.02	Dočasné stavební konstrukce lze používat až po jejich náležitém předání odborně způsobilou osobou odpovědnou za jejich montáž a převzetí do užívání osobou odpovědnou za jejich užívání. Lešení/dočasná stavební konstrukce po úplném dokončení bude předána písemně osobou odpovědnou a montáž osobě odpovědné za užívání. Lešení musí být smontováno a demontováno v souladu s dokumentací lešení. Při demontáži se musí jednotlivé dílce spouštět.	Celá stavba
4.03	Před zahájením prací provede zhotovitel řádné vymezení pracoviště.	Celá stavba
4.04	Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. Zajistit vstup na staveniště dle plánu BOZP a NV 591/2006 Sb., v platném znění.	Celá stavba
4.05	Všechna opatření pro zajištění BOZP musí být prováděna OKAMŽITĚ po vzniku nebezpečí. V případě zjištění cizí osoby na staveništi je nutné ji VYKÁZAT .	Celá stavba
4.06	V součinnosti se zhotovitelem, zadavatelem stavby a zástupci Vlastivědného muzea bylo dohodnuto, že jakmile budou prováděny práce v okolí klenby, tak bude nutno zastavit provoz pod klenbou, jedná se o sál Sv. Kláry. Jakmile budou práce na klenbě probíhat, tak je nutno všechny vstupy do sálu Sv. Kláry zajistit pro vstup všech osob! Všechny vstupy bude nutno zamknout a označit zákazem vstupu pro všechny osoby!	Celá stavba
4.07	Během prací bude nutno vyloučit provoz zaměstnanců Vlastivědného muzea a dalších osob v ATRIU. Do ATRIA je nutno zajistit vstup pro paní Mgr. Hlinickou skrz údržbu ATRIA. Koordinátor navrhuje, aby byl vstup pro paní Mgr. Hlinickou umožněn v době, kdy bude zhotovitelem čerpána přestávka na jídlo a oddech, případně před zahájením nebo ukončením směny.	Celá stavba
4.08	V rámci návdorů bude řízeno oplocení. Oplocení bude umístěno mezi západní stanou muzea (za schodištěm) a tzv. domečkem. V oplocení je nutno zřídit „vstupní bránu“, neboť je nutno zajistit přístup zaměstnancům ČEZ k elektrizační soustavě. Koordinátor požaduje, aby se zaměstnanci ČEZ při každém vstupu do staveniště zhotoviteli ohlásili. Oplocení bude označeno bezpečnostní značkou „nepovolaným vstup zakázán“.	Celá stavba
4.08	Pokud budou zaměstnanci Vlastivědného muzea využívat boční vchod pod lešením, tak je nutno informovat zhotovitele o „chvilkové přerušeni prací“.	Platí od zahájení prací na lešení

Zápis z činnosti Koordinátora BOZP

5 Závěr

Účastníci KD BOZP byli vyzváni, zda požadují ještě něco vysvětlit, projednat nebo dořešit. Vzhledem k tomu že tomu tak nebylo, ukončil koordinátor BOZP jednání s tím, že zápis bude rozeslán dohodnutou formou a účastníci KD BOZP mají možnost do 2 dnů po obdržení zaslat koordinátorovi BOZP námítky či připomínky. Tento zápis je záznamem z jednání a má se za to, že je akceptován, pokud není připomínkovan do dvou dnů od jeho distribuce. Další KDBOZP bude součástí KDSTAVBY, který proběhne dne **23. 08. 2019 v 9:00** hod. KDBOZP bude probíhat 1 x 14 dní, KDBOZP se účastní zhotovitelé nebo osoby jimi pověřené.

Zapsal: **Ing. Petr Lajčík**
koordinátor BOZP na staveništi
ev. č.: ARRAN/ 09/ KOO/ 2018
tel.: 731 501 669
e-mail: petr.lajcik@arranogroup.cz

Lajcik
↑

ORIGINÁL ZÁPISU JE ULOŽEN U KOORDINÁTORA BOZP.

Rozdělovník;
Stavarianeo@seznam.cz;
Frantisek.papsik@hbdelta.cz;
David.valchar@hbdelta.cz;
v.nemrava@framolomouc.cz;
vysoudil@vmo.cz;
j.chytil@olkraj.cz;
petr.lajcik@arranogroup.cz;



2 DENÍK KOORDINÁTORA BOZP NA STAVENIŠTI – Kontrola dodržování plánu BOZP zhotoviteli

2.1 KONTROLA ZAJIŠTĚNÍ STAVENIŠTĚ, VJEZDŮ A VSTUPŮ:

dle § 8 odst. 1 písmeno e) NV č. 591/2006 Sb.
Koordinátor provádí namátkové kontroly prováděných prací s cílem sledovat provádění prací na staveništi se zaměřením, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, PO, ŽP, nakládání a odpady a používání OOPP, upozorňuje na zjištěné nedostatky zápisem do stavebního deníku nebo kontrolním listem koordinátora BOZP... Zápisy o provedených kontrolách jsou v elektronickém deníku koordinátora...
Koordinace zhotovitelů a podzhotovitelů je realizována na pravidelných kontrolních dnech BOZP a plánem BOZP. Zadavatel stavby bude bezprostředně informován o hrubém a závažném porušování BOZP na staveništi a v případech, kdy nebyla zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednáání nápravy. O všech závažných zjištěných koordinátorem BOZP bude zadavatel stavby informován prostřednictvím zápisu z kontrolního dne stavby.

Kontrola zajištění obvodu staveniště, výstražné bezpečnostní značky na přístupových cestách, označení pracovišť v budově Vlastivědného muzea.

Zákaz vstupu nepovoláním fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na přístupových komunikacích na pracoviště, které k nim vedou.

Vstupy na jednotlivé části staveniště je nutno označit bezpečnostní značkou „nepovoláním vstup zakázán“.

V rámci nádvoří bude zřízeno oplocení o výšce nejméně 1,8 m.

Trvalý úkol zhotovitele.

Arrano Group s.r.o.
Sídlní novosádká 710, 779 08 Olomouc – Nové Sady
Tel: 731 190 462; www.arranogroup.cz

3



Foto č. 1 Fyzickou prohlídkou ulice Haněckého Pluku bylo zjištěno, že lešení bylo již odstraněno.


Foto č. 2 – Během fyzické prohlídky bylo oplocení posunuto skrz dopravu na staveništi. Potom je nutno oplocení vrátit do původního stavu. Bylo zajištěno označení proti vstupu **nepovoláním fyzických osob**

Foto č. 3 – Zajištění vstupu provizorní stříškou, viz. Přehled závad

Datum kontroly	Popis kontrolované činnosti:
16.08.2019	Dne 16. 08. 2019 proběhla fyzická kontrola staveniště. Byla provedena kontrola zajištění a označení staveniště, kontrola lešení, technických zařízení, kontrola lešení na východním křídle. Bylo kontrolováno, jestli zhotovitel dodržuje plán BOZP. Nesoulady s plánem BOZP a právními předpisy vztahující se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci jsou uvedeny v příloze – přehled závad. O nedostacích v BOZP byl informován zástupce zhotovitele. Noví subdodavatelé nebyli koordinátorovi BOZP hlášeny.

Bezpečně spolu

- *Bezpečnost a ochrana při práci se dá efektivně provádět pouze v týmu lidí, kteří ji neberou jako zdržení*
- *Prioritně je potřeba mít podporu od zadavatele stavby*
- *Od technického dozoru stavebníka*
- *Mít k sobě rozumného zhotovitele*
- **VŽDY JDE O VYJEDNÁNÍ BEZPEČNÉHO KOMROMISU A RESPEKTU MEZI JEDNOTLIVÝMI ÚČASTNÍKY VÝSTAVBY**



ZADAVATEL

TDS A KOO

ZHOTOVITEL

ARRANO GROUP
YOUR SAFETY WINGS



RISK MANAGEMENT *is everybody business*